

## 东营市开展全市餐饮油烟污染整治专项行动

# 城区餐企需安装油烟净化器

本报3月29日讯(记者 孙川) 27日,东营市召开全市餐饮油烟污染整治动员会议,并制定了《餐饮油烟污染整治专项行动方案》,全面开展餐饮油烟污染治理和露天烧烤整治。《方案》确定了油烟污染整治餐饮工作的具体目标和整治范围,并对实施步骤进行了具体细化。

随着餐饮行业的不断发展,餐饮油烟污染正成为大气污染的一个重要污染源,开展餐饮油烟污染整治是东营市2015年水气污染整治专项行动的重要

组成部分之一,根据《方案》,此次餐饮油烟污染整治专项行动将以解决餐饮油烟污染和露天烧烤为重点,解决群众投诉强烈的油烟问题。

根据《方案》确定的工作目标,2015年底前,东营市城区将基本完成违规露天烧烤和露天有油烟污染的餐饮经营行为的取缔,室内烧烤排放的废气必须安装配套处理设施,而中大型餐饮单位、中大型单位食堂油烟净化装置安装率将达到90%以上,使城区各类餐饮场所的油烟净化率、排放口设置和排放浓

度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》要求;2016年底前,全市城区所有餐饮单位、单位食堂油烟净化装置安装率达到100%;到2017年底,东营市城区实现餐饮油烟和露天烧烤的长效管理机制。

油烟整治专项行动中,工作人员在依法取缔违规经营的餐饮场所、普及油烟净化设施的同时,还将对新建的、改建、扩建的餐饮服务单位及个体落实环境影响评价,同时还要求所有餐饮单位为油烟污染防治等治理设施建立清洁保养台账,根据技术要求定期对治理

设施进行维护保养,以确保餐饮单位油烟和有机废气达标排放。

《方案》对油烟污染整治专项行动的各个工作阶段进行了细分,整个行动细分成了调查摸底准备、宣传发动、限期整改、整治取缔、巩固深化和长效管理六个阶段,每个阶段都确定了具体的工作内容,“这样会使整治专项行动开展的更加有规律,目前我们第一个阶段的调查摸底工作已经全面开展起来了。”东营市城管局的工作人员告诉记者。



城区一小区内,被油烟机熏黑的墙面。本报记者 段学虎 摄

## 油烟机“扎根”小区 嗡嗡响惹恼居民

文/片 本报记者 段学虎



大海新天地一号楼遭遇油烟机扰民。

### 声音响、味道大,居民睡不好

油烟机是餐饮经营单位必备的工具,但是近日,大海新天地一号楼的居民却因为油烟机而心烦,附近超市的油烟机直接伸到了居民楼下,居民饱受噪声和油烟之苦。记者调查发现,城区内不少小区存在油烟机噪声扰民和烟气污染的问题。

“这油烟机安装了一段时间了,每天都嗡嗡响,还有油烟味。”大海新天地1号楼一位居民说,“一开始是用我们居民的消防电梯井做排烟道,居民反对之后,直接把油烟机接到了4单元的楼下,整个单元都受影响。”该居民说,油烟机一直响到晚上八点多,噪音大气味也大,小区居民都不敢开窗户。

27日,记者来到大海新天地1号楼4单元,看到了一个镀锌铁烟道从二楼的窗户垂到绿化带内,紧邻居民楼的单元门。虽然没有明显的油渍污染,但能听到机器的嗡嗡声。“白天还好,主要是晚上,油烟味、噪音让人受不了,现在靠南的窗户根本不敢开。”4单元一位居民介绍,“我们去找过物业,也联系过超市,但是效果不好。”

记者看到,为了防止油烟味过大,在排烟道的末端,装有油烟净化设备,“再怎么净化,也有味道,主要还有噪音,最好的办法就是把油烟机挪走。”

通过实地调查发现,目前城区内,不少靠近生活区的餐饮经营单位都存在油烟机扰民的问题。以府前小区为例,有一栋居民楼下开了两家饭店,两家饭店的油烟机都直接安装在了单元门附近,“对于我们来说,噪声还是小事儿,主要是油渍污染,居民楼的墙都变成黑油油的了,从旁边走走都觉得恶心。”小区居民李先生告诉记者,位于小区东门附近的两个抽油烟机已经存在许多年,“几个部门也没处理好,这油烟机严重影响了居民的生活和小区的卫生。”

### 城区大部门餐饮单位未装油烟净化设备

记者调查发现,东城金辰路、西城胜泰路,经济技术开发区运河路等餐饮单位聚集的区域,不少住户遭受着油烟机的困扰。同时,记者发现,除了一些大型餐饮单位安装了油烟净化设备外,一些中小餐饮单位均没有在抽油烟机上安装油烟净化设备。

记者从东营市行政执法部门了解到,在之前的一次摸底调查中,东城范围内,除蓝海、教师之家等一些大型餐饮企业加装了油烟净化设备,一些中小餐饮企业基本都没有安装。“根据调查显示,目前我们辖区内餐饮单位加装油烟净化设备的比例很小,除了一些大的餐饮单位,中小餐饮店的抽油烟机油烟净化设备加装率几乎为零。”东营市城市管理局行政执法支队相关负责人告诉记者。

油烟污染是大气污染的一个重要的污染源之一,但在此之前,却很少引起人们注意。“之前的油烟治理只是整治油烟直排的问题,像露天烧烤之类的,要求加装油烟机,但其实这并不能治本。”该负责人称,“油烟扰民是下一步我们工作的一个重点,重点整治油烟扰民、污染问题,争取利用两年的时间,要求餐饮单位在油烟机的末端加装油烟净化设备。”

### 油烟机被“点名” 噪音成消费者痛点

相关链接

在前不久播出的央视3·15晚会上,有5家油烟机企业被“点名”,被曝光的几家制造商生产的吸油烟机被查出存在全压效率不合格及噪音超标等问题。此次油烟机产品的曝光,将有利于有效推进《吸油烟机能源效率标识实施规则》的落地执行,推动行业的健康发展、以及节能环保产品的升级。

对于此次被曝光的吸油烟机全压效率、待机功率等问题,建议消费者今后可在选购油烟机时多加留意能效标识。因为自2015年1月1日起,国家已经开始实施《吸油烟机能源效率标识实施规则》。该标识将按照2013年实施的吸油烟机能效标准中的等级进行划分,主要对全压效率、待机功率、关机功率、常态气味降低度、油脂排放值5大指标评价分级。其中,吸油烟机的能效限定值为能效5级,也是市场准入门槛,能效1级为最高水平。因此,消费者可根据能效标识购买到更加节能的产品。

吸油烟机产品的质量是最让消费者头疼的问题。根据奥维云网(AVC)语义分析系统显示,2014年下半年,线上消费者对网购油烟机不满意的地方主要体现在产品安装和物流配送,差评占比分别为24.4%和23.5%,而对产品本身的不满也较高,差评占比达17.1%。其中,质量(含材质、安全性、显示屏、按键等)问题的消费者差评最高,占比达10.1%,主要体现在板材单薄,按键灵敏度差;噪音问题也非常严重,差评占比为3.7%;做工方面的差评主要集中在密封差、表面粗糙、螺丝不牢固等,达3.4%。因此企业要注意强化产品质量,提升综合竞争实力。